

ALLEGATO N° 4

Documentazione fotografica





Foto n.1- vista del fabbricato sito in Palermo, via Lancia di Brolo

Foto n.2- particolare dell'ingresso del locale del civ. 131





Foto n.3- vista della sala di vendita

Foto n.4- particolare del pannello di divisione con la sala addetta alla panificazione





Foto n.5-vista della sala addetta alla panificazione

Foto n.6-vista del forno e del trammezzo di divisione con la zona WC.



[Handwritten signature]





Foto n.7-vista della sala vendita

Foto n.8-vista della sala forno





Foto n.9- vista del ripostiglio annesso alla sala panificazione

Foto n.10- vista del tramezzo di divisione con la zona servizio igienico



TECNOLOGIA
FIRMA
8






Foto n.11- vista del servizio igienico

Foto n.12 vista del servizio igienico

