





**Foto 1.** Vista aerea della posizione dell'immobile, oggetto di pignoramento, indicato con il colore giallo



**Foto 2.** Particolare dell'ingresso al complesso residenziale denominato "Monte Scirocco"



**Foto 3.** *Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Nord*



**Foto 4.** *Vista d'insieme esterna dove si scorgono i tre corpi di fabbrica*



**Foto 5.** *Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune*



**Foto 6.** *Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune*



**Foto 7.** Vista esterna delle aree destinate a verde, percorsi pedonali e carrai, di utilizzo comune; nella foto in basso si scorge l'area destinata a parcheggi



**Foto 8.** Particolare del percorso carraio comune a tutti i proprietari dei fabbricati che fanno parte del complesso residenziale



**Foto 9.** Particolare del portone di accesso all'immobile, in legno di tipo blindato



**Foto 10.** Particolare della tipologia costruttiva in legno della scala interna all'abitazione



**Foto 11.** Particolare delle rampa di accesso che dal piano primo portano al piano secondo



**Foto 12.** Particolare del contatore elettrico che serve l'immobile, oggetto di pignoramento



**Foto 13.** Particolare della tipologia di interruttori dell'impianto elettrico



**Foto 14.** Particolare della tipologia di prese dell'impianto elettrico



**Foto 15.** Particolare del quadro-comandi del servizio idrico-sanitario



**Foto 16.** Particolare dello scaldino che gestisce la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento dell'abitazione



**Foto 17.** Particolari di uno dei termosifoni installati nell'abitazione, presente nella zona giorno al piano terra e nelle camere al piano primo e secondo



**Foto 18.** Particolari del caminetto presente nella zona giorno al piano terra



**Foto 19.** Particolare del sistema citofonico posto all'interno dell'immobile



**Foto 20.** Particolare dell'impianto TV e satellitare



**Foto 21.** Vista del Soggiorno



**Foto 22.** Vista della Cucina con la scala



**Foto 23.** Vista del soggiorno



*Foto 24. Vista del Bagno*



*Foto 25. Vista dei sanitari del Bagno*



*Foto 26. Vista del Disimpegno*



*Foto 27. Vista del Disimpegno*



**Foto 28.** Vista della Camera posta a Sud-Est



**Foto 29.** Vista della Camera posta a Sud-Est



**Foto 30.** Vista dei sanitari del bagno al piano primo



**Foto 31.** Vista del piatto doccia del bagno al piano primo



**Foto 32.** Vista della Camera posta a Sud-Est



**Foto 33.** Vista dei sanitari del bagno al piano secondo



**Foto 34.** Vista dei piatto doccia del bagno al piano secondo



**Foto 35.** Particolare della tipologia di porta interna, in legno tamburato all'interno dell'abitazione



**Foto 36.** Particolare della tipologia di finestra interna a due ante, in legno, vetro doppio



**Foto 37.** Particolare della tipologia di finestra interna ad una anta, in legno, vetro doppio



**Foto 38.** Particolare della tipologia di scuretti esterni della finestra



**Foto 39.** Particolare della tipologia di finestra interna a due ante scorrevoli, in legno, vetro doppio senza scuretti esterni presente al piano secondo



**Foto 40.** Particolare della tipologia di pavimentazione presente in tutti gli ambienti ai vari livelli dell'abitazione oggetto di pignoramento



**Foto 41.** Vista della corte annessa all'abitazione, di proprietà esclusiva posta a Nord, al piano terra



**Foto 42.** Vista dei percorsi pedonali comuni a servizio dei corpi di fabbrica



**Foto 43.** Vista dei percorsi pedonali comuni a servizio dei corpi di fabbrica



**Foto 44.** Particolare della porta mancante che consente di accedere al ripostiglio ed al bagno al piano terra



**Foto 45.** Particolare del box doccia mancante nel bagno al piano terra