

## 9.1 VEDUTE ESTERNE DELL'IMMOBILE

STRALCIO CATASTALE DEL FABBRICATO CON INDIVIDUAZIONE DEI CONI OTTICI




FOTO 1 - VEDUTA DEL PROSPETTO PRINCIPALE su via Leonardo Sciascia



**FOTO 2 - VEDUTA DEL PORTONE D'INGRESSO PRINCIPALE**



**FOTO 3 - VEDUTA DEL PROSPETTO LATERALE**




**FOTO 4 - VEDUTA DEL PROSPETTO LATERALE**



**FOTO 5 - VEDUTA DELL'INGRESSO SECONDARIO**

Spazio condominiale



Viale Leonardo Sciascia



**FOTO 6 - VEDUTA DELL'INGRESSO SOGGIORNO**



**FOTO 7 - VEDUTA DEL SOGGIORNO**



**FOTO 8 - VEDUTA DELLA CUCINA**



**FOTO 9 - VEDUTA DEL BAGNO**



**FOTO 10** - VEDUTA DEL CORRIDOIO




**FOTO 11** - VEDUTA DELLA CAMERA



**FOTO 12** - VEDUTA DELLA CAMERA



**FOTO 13** - VEDUTA DELLA CAMERA



**FOTO 14 - VEDUTA DEL WC**



**FOTO 15 - VEDUTA DEL BALCONE**