




Figura 1 – Ingresso lotto 1 da via Alcide De Gasperi



Figura 2 – Foto da via Sondrio




Figura 3 – vista interna 2017




Figura 4 – vista interna 2017






Figura 5 – vista interna 2017




Figura 6 – vista interna 2017




Figura 7 – vista interna 2017



Figura 8 – vista interna 2017





Figura 9 – Vista ingresso principale 2021



Figura 10 – Vista interna 2021




Figura 11 – Vista interna con infiltrazioni di acqua sul soffitto




Figura 12 – Vista interna con materiale tipografico





Figura 13 – Vista interna



Figura 14 – Vista interna




Figura 15 – Vista interna




Figura 16 – Vista interna





Figura 17 – Pavimento in pessime condizioni con efflorescenze




Figura 18 – Vista dell'ingresso