




Foto 01 - p.t. capannone - Q.E. danneggiato.jpeg




Foto 02 - p.t. capannone - Q.E. sx danneggiato.jpeg



Foto 03 - p.t. capannone - Q.E. sx danneggiato part..jpeg




Foto 04 - p.t. capannone - Q.E. sx danneggiato part..jpeg



Foto 05 - p.t. capannone - Q.E. dx danneggiato.jpeg



Foto 06 - p.t. capannone - Q.E. dx danneggiato part..jpeg




Foto 07 - p.t. capannone - Q.E. dx danneggiato part..jpeg




Foto 08 - p.t. capannone - furto cavi montanti.jpeg




Foto 09 - p.t. capannone furto cavi montanti.jpeg




Foto 10 - p.t. capannone - furto cavi montanti.jpeg




Foto 11 - p.t. capannone - furto cavi montanti.jpeg




Foto 12 - p.t. capannone - porta accesso uffici danneggiata.jpeg




Foto 13 - p.t. capannone - angolo S-E.jpeg



Foto 14 - p.t. capannone - porta forzata lato S.jpeg



Foto 15 - p.t. capannone - porta forzata lato S.jpeg



Foto 16 - p.t. capannone - lato E.jpeg



Foto 17 - p.t. capannone lato E.jpeg



Foto 18 - p.t. capannone lato N-E.jpeg



Foto 19 - p.t. capannone lato N-O.jpeg



Foto 20 - p.t. capannone lato O-N.jpeg



Foto 21 - p.t. capannone - lato S-O.jpeg



Foto 22 - p.t. capannone perdite dal soffitto.jpeg



Foto 23 - p.t. capannone - perdite dal soffitto.jpeg



Foto 24 - p.t. capannone - perdite dal soffitto.jpeg



Foto 25 - p.t. uffici.jpeg



Foto 26 - p.t. uffici.jpeg



Foto 27 - p.t. uffici.jpeg



Foto 28 - p.t. uffici.jpeg



Foto 29 - p.t. uffici.jpeg



Foto 30 - p.t. uffici.jpeg



Foto 31 - p.t. uffici.jpeg




Foto 32 - p.t. uffici.jpeg



Foto 33 - p.t. uffici.jpeg



Foto 34 - p.t. uffici.jpeg



Foto 35 - p.t. uffici.jpeg



Foto 36 - p.t. uffici.jpeg



Foto 37 - p.t. uffici.jpeg



Foto 38 - p.t. uffici.jpeg



Foto 39 - p.t. uffici.jpeg



Foto 40 - p.t. uffici.jpeg



Foto 41 - p.t. uffici.jpeg



Foto 42 - p.t. uffici.jpeg



Foto 43 - p.t. uffici.jpeg



Foto 44 - p.t. uffici.jpeg



Foto 45 - p.t. uffici.jpeg



Foto 46 - p.t. uffici.jpeg



Foto 47 - vano scala p.t.-p.l.jpeg



Foto 48 - vano scala p.t.-p.l.jpeg



Foto 49 - p.l uffici.jpeg



Foto 50 - p.l uffici.jpeg



Foto 51 - p.l uffici.jpeg



Foto 52 - p.l uffici.jpeg



Foto 53 - p.l uffici.jpeg



Foto 54 - p.l uffici.jpeg



Foto 55 - p.l uffici.jpeg



Foto 56 - p.l uffici.jpeg



Foto 57 - p.l uffici.jpeg



Foto 58 - p.l uffici.jpeg



Foto 59 - p.l uffici.jpeg



Foto 60 - p.l uffici.jpeg



Foto 61 - p.I uffici.jpeg



Foto 62 - p.I uffici.jpeg




Foto 63 - p.I uffici.jpeg



Foto 64 - vano scala p.I-p.II.jpeg



Foto 65 - vano scala p.I.-p.II.jpeg



Foto 66 - p.II uffici.jpeg



Foto 67 - p.II uffici.jpeg



Foto 68 - p.II uffici.jpeg



Foto 69 - p.II uffici.jpeg



Foto 70 - p.II uffici.jpeg




Foto 71 - p.II uffici.jpeg



Foto 72 - p.II uffici.jpeg





Foto 73 - p.II uffici.jpeg



Foto 74 - p.II uffici.jpeg



Foto 75 - p.II uffici.jpeg



Foto 76 - p.II uffici.jpeg



Foto 77 - p.II uffici.jpeg



Foto 78 - p.II uffici.jpeg



Foto 79 - p.II uffici.jpeg



Foto 80 - p.II uffici.jpeg



Foto 81 - p.II uffici.jpeg



Foto 82 - p.II uffici.jpeg



Foto 83 - p.II uffici.jpeg




Foto 84 - copertura - passaggio centrale.jpeg



Foto 85 - copertura - pannelli N-O.jpeg



Foto 86 - copertura - pannelli N-E.jpeg



Foto 87 - copertura - pannelli O II stringa.jpeg



Foto 88 - copertura - pannelli E II stringa.jpeg



Foto 89 - copertura - panelli O III stringa.jpeg



Foto 90 - copertura - pannelli E III stringa.jpeg



Foto 91 - copertura - pannelli O IV stringa.jpeg



Foto 92 - copertura pannelli E IV stringa.jpeg



Foto 93 - copertura - pannelli O V stringa.jpeg




Foto 94 - copertura - pannelli E V stringa.jpeg




Foto 95 - copertura - pannelli S-O.jpeg



Foto 96 - copertura - pannelli S-E.jpeg



Foto 97 - copertura - passaggio centrale.jpeg

