

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




0.1 – vista da via Sandro Pertini - vista 1



0.2 – vista da via Sandro Pertini - vista 2




0.3 – vista da via Sandro Pertini - vista 3



0.4 – prospetto est




0.5 – prospetto nord (retro)




0.6 – lato ovest - vista 1



0.7 – lato ovest - vista 2



0.8 – lato ovest - vista 3




0.9 – corte lato est




0.10 – garage esterno

1.0 – PIANO RIALZATO




1.1 – portico a sud - vista 1



1.2 – portico a sud - vista 2




1.3 – ingresso/pranzo - vista 1




1.4 – ingresso/pranzo - vista 2



1.5 – soggiorno




1.6 – cucina 1



1.7 – ripostiglio 1




1.8 – balcone 1



1.9 – disimpegno 1



1.10 – bagno 1 - vista 1




1.11 – bagno 1 - vista 2



1.12 – letto 1 - vista 1



1.13 – letto 1 - vista 2




1.14 – scala verso piano primo

2.0 – PIANO PRIMO



2.1 - ingresso (lato ovest)



2.2 - ripostiglio 2



2.3 - disimpegno 2



2.4 - scala verso parte superiore



2.5 - letto 2 - vista 1



2.6 - letto 2 - vista 2




2.7 - balcone 2



2.8 - bagno 2 - vista 1



2.9 - bagno 2 - vista 2



2.10 - disimpegno 3




2.11 - letto 3 - vista 1



2.12 - letto 3 - vista 2




2.13 - guardaroba



2.14 - sottotetto - vista 1



2.15 - sottotetto - vista 2



2.16 - sottotetto - vista 3



2.17 - cucina 2 - vista 1



2.18 - cucina 2 - vista 2




2.19 - bagno 3 - vista 1




2.20 - bagno 3 - vista 2

3.0 – GARAGE




3.1 - garage - vista 1



3.2 - garage - vista 2


4.0 – SEMINTERRATO



4.1 - vano 1 - vista 1



4.2 - vano 1 - vista 2



4.3 - vano 2



4.4 - vespaio 1



4.5 - vespaio 2
