



Inquadramento zona urbana con sovrapposizione mappa catastale:
particelle oggetto di pignoramento

Rilievo fotografico



Vista strada di accesso

Fotografia n. 01 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.

C.T.U. ING. MAURO SANTORO – PEC: MAURO.SANTORO8321@PEC.ORDINGBARI.IT





Vista unità immobiliari NCEU Fg 29, P.lla 258 e 259

Fotografia n. 02 / 24

Rilievo fotografico



Vista porticato

Fotografia n. 03 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.





Vista interna immobile: cucina

Fotografia n. 04 / 24

Rilievo fotografico



Vista interna immobile: camera 1

Fotografia n. 05 / 24





Vista interna: w.c. 1

Fotografia n. 06 / 24

Rilievo fotografico



Vista esterna: w.c. 1

Fotografia n. 07 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.





Vista interna immobile: camera 2

Fotografia n. 08 / 24

Rilievo fotografico



Vista interna immobile: camera 3

Fotografia n. 09 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.





Vista porticato

Fotografia n. 10 / 24

Rilievo fotografico



Vista interna immobile: soggiorno/pranzo/cucina

Fotografia n. 11 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.

C.T.U. ING. MAURO SANTORO – PEC: MAURO.SANTORO8321@PEC.ORDINGBARI.IT





Vista interna immobile: soggiorno/pranzo/cucina

Fotografia n. 12 / 24

Rilievo fotografico



Vista interna immobile: soggiorno/pranzo/cucina (a sinistra), disimpegno (a destra)

Fotografia n. 13 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.

C.T.U. ING. MAURO SANTORO – PEC: MAURO.SANTORO8321@PEC.ORDINGBARI.IT





Vista interna immobile: camera da letto 1

Fotografia n. 14 / 24

Rilievo fotografico



Vista interna immobile: w.c. 2

Fotografia n. 15 / 24

ALLEGATO N. 2: RILIEVO FOTOGRAFICO LOTTO UNICO.





Vista interna immobile: camera da letto 2

Fotografia n. 16 / 24

Rilievo fotografico



Vista fienile e ricovero animali/attrezzi agricoli edificati sul Fg. 29, P.lle 241 e 275

Fotografia n. 17 / 24





Vista fienile e ricovero animali/attrezzi agricoli edificati sul Fg. 29, P.lle 241 e 275

Fotografia n. 18 / 24

Rilievo fotografico



Sulla destra: vista fienile e ricovero animali/attrezzi agricoli edificati sul Fg. 29, P.lle 241 e 275

Fotografia n. 19 / 24





Vista fienile e ricovero animali/attrezzi agricoli edificati sul Fg. 29, P.lle 241 e 275

Fotografia n. 20 / 24

Rilievo fotografico



Vista ricovero animali edificato sul Fg. 29, P.la 275

Fotografia n. 21 / 24





Vista suoli agricoli Fig. 29, P.lle 268, 275, 278

Fotografia n. 22 / 24

Rilievo fotografico



Vista ricovero animali/attrezzi agricoli edificato sul Fig. 29, P.la 241

Fotografia n. 23 / 24





Vista interna ricovero animali/attrezzi agricoli edificato sul Fg. 29, P.lla 241

Fotografia n. 24 / 24

Rilievo fotografico

