

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

BENE SITO NEL COMUNE DI MELILLI, IN C.DA BONDIFE' PIANO TERRA, IN CATASTO AL
FOGLIO 59, PART.LLA 955, SUB 1



Foto 1 - Accesso carrabile al lotto di terreno in cui insiste " l'industria per la lavorazione di metalli" di cui il Capannone "D" (oggetto di stima) ne è parte integrante (vista della stradella di accesso, a fondo naturale, dall'interno verso l'esterno del lotto)



Foto 2 - Prospetto Est (Capannone "D" al centro, Capannone "A" a sinistra, Capannone "B" a destra)



Foto 3 - Prospetto Ovest (Capannone “D” al centro, Capannone “A”, sorgente, a destra, Capannone “B” a sinistra)



Foto 4 - Vista verso est dell'interno del Capannone “D” oggetto di pignoramento (Capannone “D” al centro, Capannone “A” a destra dei pilastri, Capannone “B” a sinistra dei pilastri)



Foto 5 - Particolare del portone di accesso al Capannone “D” (oggetto di pignoramento) posto in corrispondenza del prospetto Est (vista dall’interno)




Foto 6 - Vista verso ovest dell’interno del Capannone “D” oggetto di pignoramento (Capannone “D” al centro, Capannone “A” a sinistra dei pilastri, Capannone “B” a destra dei pilastri)



Foto 7 - Locale wc



Foto 8 - wc