

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - PROSPETTO FRONTE STRADA



Figura 2 - SCALA CONDOMINIALE



Figura 3 - INGRESSO SOGGIORNO



Figura 4 - LETTO 1



HONOR 200 Lite

Figura 5 - LETTO 2



Figura 6 – CUCINA



Figura 7 – BAGNO



Figura 8 - BALCONE FRONTE



Figura 9 - BALCONE RETRO



Figura 10 - TETTOIA DI COPERTURA DEL BALCONE SUL RETRO



Figura 11 - LASTRICATO SOLARE DI COPERTURA




Figura 12 - PARTICOLARE INFESTAZIONE DA MUFFE



Figura 13 - PARTICOLARE INFESTAZIONE DA MUFFE



Figura 14 - PARTICOLARE INFESTAZIONE DA MUFFE