




Vista dalla sede stradale pubblica ( Via Paolo Bocca ) del fronte Est del fabbricato  
costituente la U.I.U. oggetto di valutazione




Vista dalla sede stradale pubblica ( Via Paolo Bocca ) del fronte Sud del fabbricato costituente la U.I.U. oggetto di valutazione





Vista interna locale ingresso / vano scala quota piano terra




Vista interna locale soggiorno quota piano terra




Vista interna locale cucina quota piano terra



Vista interna locale camera letto quota piano primo



Vista interna locale bagno quota piano primo  
Vista particolare ammaloramento intradosso solaio per presenza di muffa




Vista interna vano scala ( piano terra / primo / secondo )




Vista interna locale camera letto quota piano secondo



Vista interna botola di accesso al locale sottotetto da quota pianerottolo vano scala piano secondo



Vista esterna terrazzino pertinenziale a servizio del locale bagno quota piano primo



Vista interna locale cantina quota piano interrato




Vista esterna locale sgombero quota piano cortile



Vista esterna corte pertinenziale esclusiva



Vista quadretto di utenza impianto elettrico



Vista impianto distribuzione gas metano



Vista stufa pellet locale soggiorno quota piano terra



Vista stufa pellet locale cucina quota piano terra



Vista ventilconvettore a gas locale camera letto quota piano primo ( dismesso )



Vista ventilconvettore a gas locale camera letto quota piano secondo ( dismesso )



Vista interna tipologie serramenti a servizio dei vani di abitazione