



Fono n.1: Prospetto edificio, in rosso l'unità abitativa pignorata.





Foto n. 2: Prospetto: particolare del piano terra




Foto n. 3: particolare della scala





Foto n. 4: piano terra: ingresso/disimpegno lato destro



Foto n. 5: piano terra: locale wc





Foto n. 6: piano terra: deposito



Foto n. 7: piano terra: locale vasche





Foto n. 8: Camera da letto matrimoniale a piano primo



Foto n. 9: Camera da letto doppia a piano primo





Foto n. 10: bagno a piano primo.



Foto n. 11: Piano secondo: cucina.





Foto n. 12: Particolare tracce di umidità e muffa presenti nella cucina.



Foto n. 13: Piano secondo: soggiorno.





Foto n. 14: bagno a piano secondo.



Foto n. 15: Particolare del rigonfiamento delle piastrelle del bagno a piano secondo a causa dell'umidità.

