

Tribunale Civile di Napoli Nord

3[^] sezione

G.E. dott. Antonio CIRMA

Giudizio: procedimento di espropriazione immobiliare n. 52/2020 promosso da FINO

2 SECURITISATION S.r.l. in danno del signor [REDACTED]

- Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio -
redatta con i disposti della legge n. 132-2015

Elaborato: - rilievo fotografico






viste esterne del fabbricato e dell'alloggio





accesso al fabbricato dal viale di disimpegno tra fabbricati




scala ed accesso all'alloggio






soggiorno




cucina





salottino



disimpegno





camera n. 1




camera n. 2






bagno e w.c.



terrazzo






circondario visto dal terrazzo



balcone a servizio della camera n. 1 e circondario



BOX AUTO



collegamento tra le scale ed il viale di accesso al box auto



area di manovra e rampa di accesso dalla strada





viste interne del box auto



viste delle lesioni da distacco visibili nell'alloggio pignorato





viste delle lesioni da distacco visibili nella scala del fabbricato

