

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





FOTO n.1 - PANORAMICA ESTERNA FABBRICATO -



FOTO n.2 - INGRESSO VIA LAGGETTO N.26 -





FOTO n.3 - POSTO AUTO fg 15, p.lla 950, sub 91 -



FOTO n.4 - POSTO AUTO fg 15, p.lla 950, sub 68 -





FOTO n.5 - VANO ASCENSORE -





FOTO n.6 - PARTICOLARE VANO SCALA -



FOTO n.7 - PARTICOLARE INGRESSI APPARTAMENTI -





FOTO n.8 - SOGGIORNO CUCINA 1 -



FOTO n.9 - SOGGIORNO-CUCINA 1 -





FOTO n.10 - TERRAZZA -



FOTO n.11 - PARTICOLARE MURATURE IN AFFACCIO ALLA TERRAZZA -





FOTO n.12 - CAMERA DA LETTO 1 -



FOTO n.13 - BALCONE -





FOTO n.14 - BAGNO 1 -





FOTO n.15 - APERTURA DI COLLEGAMENTO TRA I DUE APPARTAMENTI -





FOTO n.16 - SOGGIORNO CUCINA 2 -



FOTO n.17 - PARTICOLARE UMIDITA' MURATURA VANO SOGGIORNO-CUCINA 2 -





FOTO n.18 - SOGGIORNO-CUCINA 2 -



FOTO n.19 - CAMERA DA LETTO 2 -





FOTO n.20 - PARTICOLARE LESIONE CAMERA DA LETTO 2 -




FOTO n.21 - CAMERA DA LETTO 3 -





FOTO n.22 - BAGNO 2 -

