

Allegato

Documentazione Fotografica

In comune di
SERiate (BG)

LOTTO UNICO

Fabbricati

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3
Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6
Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2

Allegato

Documentazione Fotografica

In comune di
SERiate (BG)

LOTTO UNICO

Fabbricati

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6

Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 1 - Porta d'ingresso appartamento
Vista dal vano scale di proprietà



Fig. 2 - Ingresso
Vista verso il vano scale di proprietà



Fig. 3 - Cucina
Vista verso l'ingresso



Fig. 4 - Cucina
Vista verso il balcone

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 5 - Cucina
Vista verso le camere



Fig. 6 - Camera 1



Fig. 7 - Balcone 1



Fig. 8 - Balcone 1
Vista verso intradosso balcone superiore

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 9 - Ripostiglio
Accesso dal Balcone 1



Fig. 10 - Ripostiglio
Accesso dal Balcone 1



Fig. 11 - Camera 2
Vista verso il balcone



Fig. 12 - Camera 2
Vista verso la cucina

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 13 - Balcone 1



Fig. 14 - Balcone 1



Fig. 15 - Soggiorno
Vista verso il balcone



Fig. 16 - Soggiorno

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 17 - Soggiorno

Fig. 18 - Soggiorno




Fig. 19 - scala di proprietà
Vista verso il balcone

Fig. 20 - Camera 2

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 21 - Soggiorno

Fig. 22 - Soggiorno




Fig. 23 - Bagno

Vista verso muro perimetrale

Fig. 24 - Bagno

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 25 - **scala di proprietà**
Verso cantina di proprietà



Fig. 26 - **scala di proprietà**
Vista verso il plafone



Fig. 27 - **accesso comune**
Verso scala di proprietà



Fig. 28 - **accesso comune**
Verso via Paderno

ABITAZIONE

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3



Fig. 29 - **scala di proprietà**
Verso cantina di proprietà



Fig. 30 - **scala di proprietà**
Vista verso il plafone



Fig. 31 - **accesso comune**
Verso scala di proprietà



Fig. 32 - **accesso comune**
Verso via Paderno

Allegato

Documentazione Fotografica

In comune di
SERIATE (BG)

LOTTO UNICO

Fabbricati

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6

Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2

PARTI COMUNI

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6
Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2



Fig. 1 - Prospetto principale lato nord ovest
Vista dalla cortile comune



Fig. 2 - Prospetto principale lato nord ovest
Vista dalla cortile comune



Fig. 3 - Cortile comune
Vista verso prospetto principale



Fig. 4 - Cortile comune
Vista verso il cortile comune



Fig. 5 - Accesso cortile comune

Fig. 6 - Vista prospetto laterale fabbricato verso
accesso cortile comune

Allegato

Documentazione Fotografica

In comune di
SERIATE (BG)

LOTTO UNICO

Fabbricati

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6

Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6



Fig. 1 - Portone d'ingresso

Vista verso il prospetto principale lato nord ovest



Fig. 2 - Portone d'ingresso

Vista verso il prospetto principale lato nord ovest



Fig. 3 - Interno

scala a pioli accesso al piano superiore (deposito)



Fig. 4 - Interno

Vista generale

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6



Fig. 5 - Interno
Vista di dettaglio



Fig. 6 - Interno
Dettaglio impianto esistente

Allegato

Documentazione Fotografica

In comune di
SERiate (BG)

LOTTO UNICO

Fabbricati

Fg 26, particella 1580, sub 9, categoria A/3

Fg 4, particella 12779, sub 701, categoria C/6

Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2

Fg 4, particella 12779, sub 702, categoria C/2



Fig. 1 - Prospetto principale deposito
Vista di dettaglio lato nord ovest



Fig. 2 - Interno
Vista verso muro perimetrale sud est



Fig. 3 - Interno
Vista di dettaglio



Fig. 4 - Interno
dettaglio solaio di piano tra box e deposito