




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



RILIEVO FOTOGRAFICO U. I. FOGLIO 6 PART. 3607 SUB. 17



01. Edificio residenziale, con affaccio su area adibita a parco giochi, con ingresso da via Gabriele D'Annunzio. Esposizione lato Est.

Appartamento
sub. 17




02. Prospetto principale dell'edificio con indicato l'appartamento oggetto di causa ed individuato catastalmente con Sub. 17 piano secondo, al n. civico 11 Scala C di via Gabriele D'Annunzio, accesso diretto dal lato strada, affaccio su area adibita a parco giochi, presenza di marciapiede. Esposizione lato est.



Appartamento
sub. 17


03. Prospetto retrostante dell'edificio con indicato l'appartamento oggetto di causa ed individuato catastalmente con Sub. 17 piano secondo, affaccio su via dei Greci. Esposizione lato ovest.




Appartamento
sub. 17

04. Prospetto laterale dell'edificio, in evidenza appartamento identificato catastalmente con subalterno 17 (sub.17) piano secondo. Esposizione lato sud, presenza di marciapiede.





05. Portone d'ingresso dell'edificio con a lato indicato Scala/C 11 via G. D'Annunzio. Presenza di marciapiede, esposizione lato est.




06. Ingresso all'unità immobiliare, vista su porta blindata di accesso dal pianerottolo condominiale. Vista verso lato sud.





07. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-est, in foto vista su vano salone/sogg. con portafinestra di accesso al balcone in aggetto lato est dell'edificio, presenza di pompa di calore a parete.




08. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud, in foto vano ingresso con accesso diretto agli altri ambienti.







09. Interno dell'unità immobiliare, vano salone/soggiorno/cucina, con vista verso lato sud, presenza di pompa di calore a parete di fianco la portafinestra.



10. Interno dell'unità immobiliare, vano salone/soggiorno/cucina, con vista lato sud-ovest.




11. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato est, balcone in aggetto con affaccio su area esterna adibita a parco giochi, verso via G. D'Annunzio.




12. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud, balcone in aggetto con affaccio su area esterna adibita a parco giochi, verso via G. D'Annunzio. In foto particolare unità esterna pompa di calore a parete.





13. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud, presenza di finestra con affaccio su lato sud dell'edificio.




14. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-ovest, in foto finestra con affaccio lato ovest.



15. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato ovest, in foto pompa di calore a parete limitrofa alla finestra di affaccio sul lato ovest (retrostante) dell'edificio.




16. Interno dell'unità immobiliare con vista lato nord-est. In foto porta di accesso al vano.




17. Interno servizio igienico con vista lato ovest, presenza di finestra con esposizione lato ovest.



18. Interno servizio igienico con vista verso lato sud.




19. Interno servizio igienico con vista lato ovest, presenza di finestra ad unica anta.



20. Interno servizio presenza di finestra ad unica anta con vetro doppio.




21. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-ovest, presenza di portafinestra di accesso al balcone aggettante sul lato ovest dell'edificio.



22. Interno dell'unità immobiliare con vista lato sud-est, in foto porta di accesso al vano.



23. Esterno dell'unità immobiliare con vista lato ovest, area balcone chiusa a veranda con affaccio su lato ovest (retrostante) dell'edificio.



24. Esterno dell'unità immobiliare con vista lato ovest, area balcone chiusa a veranda con affaccio su lato ovest (retrostante) dell'edificio. Stato di cantiere per lavori edili in corso.

