

ALLEGATO FOTO

LOTTO 1 - PART 677 SUB 11 - Appartamento




Foto 1 – Ingresso stabile su via Antonino Cassarà






Foto 2 – Interno - porta d'ingresso appartamento






Foto 3 – Corridoio





Foto 4 – Salotto/soggiorno



Foto 5 – Cucina vista dal Salotto/soggiorno





Foto 6 – Salotto/soggiorno (la parete evidenziata in verde è mancante, poichè è stata abbattuta per unire cucina e salotto soggiorno. Si qualifica come modifica interna sanabile, con concomitante chiusura della porta tra soggiorno salotto e corridoio)





Foto 7 – Camera da letto






Foto 8 – Stanza da bagno/lavanderia





Foto 9 – Stanza da bagno con vasca





Foto 10 – Camera da letto





Foto 11 – Camera da letto padronale con balcone





Foto 12 – Balcone su prospetto principale



LOTTO 1 - PART 677 SUB 6 - Box




Foto 13 – Ingresso box su via Antonino Cassarà





Foto 14 – Interno box con parziale soppalco abusivo insanabile.



Foto 15 – Stanza da bagno identificabile come modifica interna sanabile





Foto 16 – Porta d’accesso al bagno (a sinistra) e cucinino in muratura (a destra) entrambi identificabili come modifiche interne sanabili

