




Foto N. 1- Ingresso carrabile – Via Don Luigi Sturzo



Foto N. 2- Ingresso pedonale – Via Don Luigi Sturzo



Foto N. 3- Prospetti Nord, Ovest



Foto N. 4- Prospetto Ovest





Foto N. 5 - Prospetto Nord



Foto N. 6 - Prospetti Nord, Est



Foto N.7 - Prospetto Sud



Foto N.8 – Ingresso carrabile






Foto N.9 – Ingresso pedonale



Foto N.10 – zona verde di pertinenza



Foto N.11 – zona verde di pertinenza



Foto N.12 – zona verde di pertinenza





Foto N.13 – zona verde di pertinenza



Foto N.14 – Porta d'ingresso



Foto N.15 - Piano terra – ingresso soggiorno



Foto N.16 - Piano terra – ingresso soggiorno





Foto N.17 - Piano terra – cucina



Foto N.18 - Piano terra – cucina



Foto N.19 - Piano terra – ripostiglio



Foto N.20 - Piano terra – lavanderia





Foto N.21 - Piano terra - bagno



Foto N.22 - Piano terra - bagno



Foto N.23 - Piano terra - bagno



Foto N.24 - Piano terra - bagno



Foto N.25 - Piano terra - bagno



Foto N.26 - Corpo scala: rampa di accesso al primo piano





Foto N.27 - Corpo scala: rampa di accesso al primo piano



Foto N.28 - piano primo - disimpegno



Foto N.29- piano primo - disimpegno – scala di accesso al piano secondo



Foto N.30 - piano primo – disimpegno



Foto N.31 - piano primo – camera da letto n.1



Foto N.32 - piano primo – camera da letto n.1





Foto N.33 - piano primo - bagno



Foto N.34 - piano primo - bagno



Foto N.35 - piano primo - bagno




Foto N.36 - piano primo – camera da letto n.2



Foto N.37 - piano primo – camera da letto n.2



Foto N.38 - piano primo – ballatoio





Foto N.39 - piano primo – terrazzino – prospetto Ovest



Foto N.40 - piano primo – ballatoio



Foto N.41 - Mansarda – camera da letto



Foto N.42 - Mansarda – camera da letto



Foto N.43 - Mansarda – bagno



Foto N.44 - Mansarda – bagno





Foto N.45 - Mansarda – vano di sgombro



Foto N.46 - Mansarda – vano di sgombro



Foto N.47 - Mansarda – vano di sgombro



Foto N.48 - Rampa di accesso al vano cantinato



Foto N.49 - Rampa di accesso al vano cantinato




Foto N.50 - piano cantinato – locale deposito





Foto N.51 - piano cantinato – ingresso




Foto N.52 - piano cantinato – ingresso intercapedine



Foto N.53 - piano cantinato




Foto N.54 - piano cantinato



Foto N.55 - piano cantinato



Foto N.56 - piano cantinato





Foto N.57 - piano cantinato



Foto N.58 - piano cantinato



Foto N.59 – finestra a “bocca di lupo”



Foto N.60 – finestra a “bocca di lupo”