



FOTO 01 - VIA P. GOBETTI



FOTO 02 - VIA P. GOBETTI



**FOTO 03 - VISTA DELLA STRADA DAL
Piano SOTTOTETTO**



FOTO 04 - FRONTE LATERALE



FOTO 05 - PROSPETTO PRINCIPALE



FOTO 06 - VIA FRONTE LATERALE



FOTO 07 - INGRESSO PEDONALE



FOTO 08 - INGRESSO CARRABILE



FOTO 09 - RAMPA CARRABILE



FOTO 10 - GIARDINO LATO STRADA



FOTO 11 - GIARDINO LATERALE



FOTO 12 - GIARDINO FRONTE STRADA



FOTO 13 - DETTAGLIO FACCIATA



FOTO 14 - DETTAGLIO FACCIATA



FOTO 15 - DETTAGLIO FACCIATA



FOTO 16 - FRONTE LATERALE



FOTO 17 - DETTAGLIO FACCIATA



FOTO 18 - FRONTE RETROSTANTE



FOTO 19 - AUTORIMESSA DOPPIA



**FOTO 20 - AUTORIMESSA
NON CONFORME**



**FOTO 21 - AUTORIMESSA
NON CONFORME**



FOTO 22 - ACCESSO ALLE ABITAZIONI



FOTO 23 - INGRESSO



**FOTO 24 - PORTA INGRESSO
A PIANO TERRA**



FOTO 25 - VISTA DEL CONTESTO



FOTO 26 - COPERTURA PIANA



FOTO 27 - VERANDA NON CONFORME



FOTO 28 - AREA IN PROPRIETA' CONFINANTE



FOTO 29 - SISTEMAZIONE SU AUTORIMESSA NON CONFORME



FOTO 30 - VANI CONTATORI



FOTO 31 - SCALA COMUNE



FOTO 32 - SCALA COMUNE




FOTO 33 - SCALA COMUNE



FOTO 34 - PARAPETTO SCALA



FOTO 35 - ASCENSORE COMUNE



FOTO 36 - ASCENSORE COMUNE



FOTO 37 - DISIMPEGNO COMUNE



FOTO 38 - DETTAGLIO SCALA



FOTO 39 - DETTAGLIO SCALA



FOTO 40 - CORTILE LATERALE



FOTO 41 - INGRESSO PEDONALE



FOTO 42 - CANCELLO PEDONALE



**FOTO 43 - VANO COMUNE SOTTO
RAMPA CARRABILE**



**FOTO 44 - IMPIANTI VANO SOTTO
RAMPA CARRABILE**



FOTO 45 - ESTERNO PIANO INTERRATO



**FOTO 46 - TAVERNETTA
A PIANO TERRA**



**FOTO 47 - TAVERNETTA
A PIANO TERRA**



FOTO 48 - TAVERNETTA A P. TERRA



FOTO 49 - CANTINA A P. INTERRATO



FOTO 50 - CANTINA A P. INTERRATO



FOTO 51 - CANTINA A P. INTERRATO



FOTO 52 - CANTINA A P. TERRA



FOTO 53 - CANTINA A P. TERRA



FOTO 54 - LAVANDERIA A P. INTERRATO



FOTO 55 - BAGNO A P. TERRA



FOTO 56 - BAGNO A P. TERRA



FOTO 57 - BAGNO



FOTO 58 - PORTA INGRESSO



FOTO 59 - DISIMPEGNO D'INGRESSO



FOTO 60 - DETTAGLIO INFISSO IN ALLUMINIO



FOTO 61 - DETTAGLIO INFISSO CUCINA



FOTO 62 - DETTAGLIO INFISSO CUCINA



FOTO 63 - DETTAGLIO INFISSO CANTINA INTERRATA



FOTO 64 - TERMOARREDO



FOTO 65 - RADIATORE IN NICCHIA



FOTO 66 - RADIATORE A COLONNA



FOTO 67 - DETTAGLIO PARETI E PAVIMENTI



FOTO 68 - PAVIMENTO DISIMPEGNI



FOTO 69 - PAVIMENTO E CORNICI



FOTO 70 - SOGGIORNO



FOTO 71 - DETTAGLIO INFISSO DEL SOGGIORNO



FOTO 72 - CUCINA



FOTO 73 - SOGGIORNO PRANZO



FOTO 74 - CAMINETTO



FOTO 75 - CANNA FUMARIA CAMINO



FOTO 76 - CAMERA PIANO PRIMO



FOTO 77 - CAMERA SOTTOTETTO




FOTO 78 - GUARDAROBA



FOTO 79 - SOGGIORNO



**FOTO 80 - DETTAGLIO INFISSO
SOGGIORNO**



FOTO 81 - CANNA FUMARIA INTERNA



FOTO 82 - CUCINA



FOTO 83 - CUCINA



FOTO 84 - SOGGIORNO PRANZO



FOTO 85 - BAGNO



FOTO 86 - W.C.



FOTO 87 - BAGNO E DOCCIA



FOTO 88 - CAMERA



FOTO 89 - CAMERA SOTTOTETTO



FOTO 90 - CAMERA SOTTOTETTO



FOTO 91 - VERANDA NON CONFORME



FOTO 92 - VERANDA NON CONFORME



FOTO 93 - COPERTURA PIANA



**FOTO 94 - SALA MACCHINE
ASCENSORE**



FOTO 95 - MACCHINE ASCENSORE



**FOTO 96 - APPARECCHIATURE
ASCENSORE**



**FOTO 97 - CALDAIA TRADIZIONALE
MARCA RIELLO**



**FOTO 98 - CALDAIA TRADIZIONALE
MARCA RIELLO**



FOTO 99 - CALDAIA E ACCUMULO



**FOTO 100 - SPLIT RAFFRESCAMENTO
INTERNO MARCA DAIKIN**



**FOTO 101 - SPLIT RAFFRESCAMENTO
INTERNO MARCA DAIKIN**



FOTO 102 - CONTATORE ELETTRICO



**FOTO 103 - ACCUMULO ACQUA
CALDA SANITARIA**



FOTO 104 - CALDAIA E ACCUMULO



**FOTO 105 - IMPIANTO RISCALDAMENT
E ACQUA CALDA SANITARI**



FOTO 106 - DETTAGLIO PAVIMENTO



FOTO 107 - DETTAGLIO BATTISCOPA



**FOTO 108 - INFILTRAZIONE
MURATURE**



FOTO 109 - INFILTRAZIONE A PIANO
INTERRATO



FOTO 110 - INFILTRAZIONE A PIANO
INTERRATO



FOTO 111 - INFILTRAZIONE A PIANO
INTERRATO



FOTO 112 - UMIDITA' DA RISALITA
PIANO INTERRATO



FOTO 113 - INFILTRAZIONE SOFFITTO



FOTO 114 - INFILTRAZIONE SOFFITTO
E PARETE PIANO SECONDO