



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ACCESSO ALLA U.I. DA CORTILE



Ingresso







Portone Condominiale




Vano scale




Ascensore



Documentazione fotografica dei danni presenti nel vano scala
conseguenti all'incendio dei pannelli fotovoltaici posti in
copertura




Androne Piano u.i.






Portone d'ingresso u.i.





Soggiorno







Sala pranzo




Cucina







Balcone cucina/soggiorno




Wc



Lavanderia




Vano di passaggio








Cabina Armadio




Bagno









Camera matrimoniale




Zona lettura




Balcone camera/zona lettura



Galaxy S23
4:38 PM



24 Marzo 2026 4:23 PM



Galaxy S23
4:39 PM



24 Marzo 2026 4:24 PM

Cameretta




24 Marzo 2026 4:24 PM




Galaxy S23
4:40 PM

Camera



24 Marzo 2026 4:23 PM



Galaxy S23
4:40 PM

Balcone delle 2 camere

