

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Affaccio dell'appartamento su Via G. La Pira



Foto n. 2 – Accesso all'appartamento scala D, primo piano, interno 2 (visto dall'interno)



Foto n. 3 – Ingresso e stanze a definirsi



Foto n. 4 – Stanze a definirsi, con varco abusivo fra il sub 38 ed il sub 39




Foto n. 5 - Stanze a definirsi



Foto n. 6 – Stanze a definirsi a definirsi



Foto n. 7 – Varco abusivamente creato nella parete fra il sub 38 e il sub 39



Foto n. 8 – Stanze a definirsi



Foto n. 9 – Stanze a definirsi



Foto n. 10 – Stanze a definirsi



Foto n. 11 – Stanze a definirsi



Foto n. 12 – Bagno con affaccio su via G. La Pira



Foto n. 13 – Camera da letto matrimoniale, con affaccio su spazio condominiale



Foto n. 14 – Stanza a definirsi con affaccio su spazio condominiale



Foto n. 15 – Stanza a definirsi con affaccio su spazio condominiale



Foto n. 16 - Balcone con affaccio su via G. La Pira



Foto n. 17 - Balcone con affaccio su via G. La Pira



Foto n. 18 - Balcone con affaccio su via G. La Pira



Foto n. 19 - Balcone con affaccio su via G. La Pira