

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Ingressi al terraneo sub 197 da spazio condominiale (a destra della scala F)



Foto n. 2 – Interni del sub 197



Foto n. 3 – Interni del sub 197



Foto n. 4 – Interni del sub 197 (vista verso le uscite)



Foto n. 5 – Accesso alla zona servizi



Foto n. 6 – Parete in cartongesso a confine con il sub 196