

TRIBUNALE DI LOCRI

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 11/2026 R.G.E.

G.E. dott.ssa

Vertenza promossa da:

Contro:

ALLEGATO N. 01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.1 Documentazione fotografica

R.G.Es. 11/2026





Localizzazione immobile lungo la Strada Camocelli Inferiore



Localizzazione immobile in contrada Cutunizza





Vista fabbricato sede dell'unità pignorata



Prospetto lato sud immobile pignorato





Prospetto lato est immobile pignorato



Scala accesso al piano primo





Ingresso all'appartamento vista scala



Ingresso





Corridoio



Bagno zona giorno





Bagno zona giorno



Ripostiglio





Particolare dello stato di degrado del soffitto del ripostiglio



Camera letto 1





Particolare dello stato di degrado del soffitto della camera da letto 1




Bagno zona notte





Bagno zona notte




Camera letto matrimoniale





Camera letto matrimoniale



Camera letto 2





Camera letto 2



Soggiorno





Cucina



Dispensa Cucina





Balcone lato sud



Balcone lato nord





Copertura dell'appartamento pignorato



Particolare dello stato di degrado della guaina bituminosa causa dei danni al piano sottostante

