

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Sezione
Esecuzioni immobiliari

Procedimento n.96/2024 R.G.E.

promosso da
Condominio Centro Direzionale

contro
OMISSIS

il Giudice
Dr.ssa PIPITONE VITALBA

Allegato n. 01 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

06.1 – Documentazione fotografica esterna

06.2 – Documentazione fotografica interna



Ortofoto con individuazione dell'immobile




Foto 01 - Vista esterna



Foto 02 - Vista esterna (in rosso l'immobile oggetto di stima)



Foto 03 - Vista esterna, accesso.



Foto 04 - Vista esterna (portone esterno)



Foto 05 - Androne

Planimetria con coni ottici






Foto 06 - Accesso all'unità immobiliare




Foto 07 - Ufficio 1



Foto 08 - Ufficio 1



Foto 09 - Ufficio 1



Foto 10 - Corridoio



Foto 11 - Ufficio 2



Foto 12 - Ufficio 2 (danni causati da infiltrazione)



Foto 13 - Ufficio 2 (danni causati da infiltrazione)



Foto 14 - Ufficio 2 (ferrure)



Foto 15 - Ufficio 3 (danni causati da infiltrazione)



Foto 16 - Ufficio 3 (danni causati da infiltrazione)



Foto 17 - Ufficio 3



Foto 18 - Ufficio 3



Foto 19 - Ufficio 3 (danni causati da infiltrazione)



Foto 20 - Bagno



Foto 21 - Bagno



Foto 22 - Ripostiglio



Foto 23 - Vista esterna dal ufficio 3