



*Figura 1 Vista immobile e tettoie abusive*



*Figura 2 Vista ingresso piano P-1 in cui si nota la difformità delle aperture rispetto al progetto approvato*





*Figura 15 Vista immobile part 1356 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi*



*Figura 16 Vista immobile part 1356 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi*







*Figura 17 Vista immobili presenti all'interno della part 1479 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi*



*Figura 18 Vista immobili presenti all'interno della part 1479 Fg 11 da demolire per mancanza di permessi*

