

LOTTO 1



Foto n°1 - Vista dell'unico prospetto su via Ionio




Foto n°2 - Vista interna dell'ingresso




Foto n°3 - Vista interna del vano da ristrutturare al 1° piano




Foto n°4 - Vista interna del ripostiglio al 1° piano




Foto n°5 - Vista interna della camera da letto singola




Foto n°6 - Vista interna del vano buio utilizzato per camera da letto




Foto n°7 - Vista interna del bagno al 2° piano




Foto n°8 - Vista del balcone al 2° piano



Foto n°9 - Vista interna della cucina al 3° piano




Foto n°10 - Vista interna della cucina al 3° piano



Foto n°11 - Vista della veranda coperta al 3° piano



Foto n°12 - Vista interna del doppio servizio al 3° piano

LOTTO 2



Foto n°13 - Vista esterna dell'autorimessa




Foto n°14 - Vista interna dell'autorimessa



Foto n°15 - Vista interna dell'autorimessa




Foto n°16 - Vista interna dell'autorimessa