



Tribunale di VERCELLI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA N.
R.G.E. 67/2023

BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.

CONTRO

GRUPPO ORDINE S.R.L.

GE : Dott.ssa Maria Annalisa Fanini

ESPERTO : Geom. Andrea Zatti

CUSTODE : Avv. Marcella Borsani

ALL. 12 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMUNE DI MONCESTINO (AL)
FG. 8 MAPPALE 107 SUB. 1-2



FOTO 1 : VISTA ESTERNA SUB. 1-2



FOTO 2 : VISTA INTERNA SOGGIORNO PIANO TERRENO – SUB. 1





FOTO 3 : VISTA INTERNA CUCINA PIANO TERRENO – SUB. 1



FOTO 4 : VISTA INTERNA BAGNO PIANO TERRENO – SUB. 1





FOTO 5 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO PRIMO – SUB. 1



FOTO 6 : VISTA INTERNA CANTINA PIANO TERRENO – SUB. 1





FOTO 7 : VISTA INTERNA DEPOSITO PIANO PRIMO – SUB. 2



FOTO 8 : VISTA INTERNA LOCALE DI SGOMBERO
PIANO TERRENO – SUB. 1





FOTO 9 : VISTA INTERNA DEPOSITO PIANO PRIMO – SUB. 2



FOTO 10 : VISTA ESTERNA CORTILE ESCLUSIVO PRIVO DEL
FABBRICATO DEMOLITO





FOTO 11 : ACCESSO AL FABBRICATO MAPPALE 107



FOTO 12 : ACCESSO AL FABBRICATO MAPPALE 107



COMUNE DI MONCESTINO (AL)
FG. 8 MAPPALE 109 SUB. 3-4



FOTO 13 : VISTA ESTERNA SUB. 3-4



FOTO 14 : VISTA ESTERNA SUB. 3-4





FOTO 15 : VISTA INTERNA CANTINA PIANO TERRENO



FOTO 16 : VISTA INTERNA CANTINA PIANO TERRENO





FOTO 17 : VISTA INTERNA CANTINA PIANO TERRENO



FOTO 18 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO TERRENO





FOTO 17 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO TERRENO
CON SOFFITTO COLLATO



FOTO 18 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO TERRENO





FOTO 19 : VISTA INTERNA BAGNO PIANO PRIMO



FOTO 20 : VISTA INTERNA CORRIDOIO PIANO PRIMO






**FOTO 21 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO PRIMO
CON PAVIMENTO CROLLATO**



FOTO 22 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO PRIMO





**FOTO 23 : VISTA TERRAZZO PIANO PRIMO CON INQUADRAMENTO
PIANTA PROSPICIENTE SULLA STRADA COMUNALE**



**FOTO 24 : VISTA TERRAZZO CON PRIME OPERE MESSA IN
SICUREZZA PIANTE PROSPICIENTE SULLA STRADA COMUNALE**





FOTO 25 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO SECONDO



FOTO 26 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO SECONDO





FOTO 27 : VISTA INTERNA CAMERA PIANO SECONDO



FOTO 28 : VISTA INTERNA SCALA DI ACCESSO AL PIANO TERZO





FOTO 29 : VISTA INTERNA LOCALE DI SGOMBERO PIANO TERZO



FOTO 30 : VISTA INTERNA LOCALE DI SGOMBERO PIANO TERZO

