

FOTO ESTERNI ed INTERNI – ABITAZIONE e ALLEVAMENTO SUINI pc 138



**STRADA PUBBLICA CHE COSTEGGIA
L'ALLEVAMENTO, POSTA ALL'INTERNO DELLA
PC 138**



**PORZIONE DEL GRETO DEL FIUME VOLTRE,
CATASTALMENTE INSISTENTE SULLA PC 138**



**ALLEVAMENTO IN PARTE CROLLATO;
PARTICOLARE MACERIE DA SMALTIRE IN
DISCARICA AUTORIZZATA**



ALLEVAMENTO IN PARTECROLLATO



**VISTA ALLEVAMENTO IN PARTE CROLLATO E
CASA COLONICA SUL RETRO**



**ALLEVAMENTO CROLLATO, ZONA PROSSIMA ALLA
STRADAPUBBLICA**



ALLEVAMENTO CROLLATO



**ALLEVAMENTO CROLLATO;
PARTICOLARE MACERIE DA SMALTIRE IN
DISCARICA AUTORIZZATA**



**PARTICOLARE SILOS ALLEVAMENTO IN PARTE
CROLLATO CON IMPIANTI ELETTRICI RESIDUI**



**PARTICOLARE MACERIE ALLEVAMENTO
CROLLATO**



**ALLEVAMENTO CROLLATO; PARTICOLARE
MACERIE DA SMALTIRE IN DISCARICA
AUTORIZZATA**



**ALLEVAMENTO CROLLATO; PARTICOLARE
MACERIE DA SMALTIRE IN DISCARICA
AUTORIZZATA**



ALLEVAMENTO CROLLATO VISTO DALLA STRADA



FABBRICATI ESISTENTI VISTI DA NORD VERSO SUD



**ALLEVAMENTO SUINI VISTO DA SUD VERSO NORD
E STRADA PUBBLICA**



PARTICOLARE CONCIMAIA



**PARTICOLARE PERCOLATO DALLA CONCIMAIA,
NON CONVOGLIATO NEL LAGONE STOCCAGGIO
LIQUAMI SUINICOLI**



**TETTOIA E PROSPETTO LATO STRADA
DELL'ALLEVAMENTO**



**PARTICOLARE PROSPETTO LATO STRADA
DELL'ALLEVAMENTO**



PROSPETTO NORD ALLEVAMENTO



VISTA DALLA STRADA DEI TRE SILOS INSTALLATI



PARTICOLARE SILOS ALLEVAMENTO CORPO 1



**PROSPETTO OVEST ALLEVAMENTO CON CUMULO
MACERIE DA SMALTIRE IN DISCARICA
AUTORIZZATA**



**PARTICOLARE SUL PROSPETTO OVEST,
DELL'ACCESSO ALL'ALLEVAMENTO RIALZATO DA
RAMPA ESTERNA**



**PROSPETTO OVEST; RAMPA DI ACCESSO
ALL'ALLEVAMENTO SUINI**



PARTICOLARE TETTOIA A SUD - CORPO 1



PROSPETTO OVEST E TETTOIA



RAMPA DI ACCESSO



**VISTA DALLA RAMPA DI ACCESSO, DEL CUMULO
DI MACERIE DA SMALTIRE IN DISCARICA
AUTORIZZATA**



**VISTA DALLA STRADA, DEI CORPI DI FABBRICA
ESISTENTI (allevamento corpo 1, abitazione
colonica, allevamento corpo 2 crollato)**



ALLEVAMENTO SUINI – CORPO 1



ALLEVAMENTO SUINI – CORPO 1



ALLEVAMENTO SUINI- CORPO 1



ALLEVAMENTO SUINI – CORPO 1



**VISTA DEL PAVIMENTO BOX,
INTERAMENTE GRIGLIATO**



PARTICOLARE DEL PAVIMENTO GRIGLIATO



ALLEVAMENTO SUINI – CORPO 1



LAGONE DI STOCCAGGIO LIQUAMI



**SILOS POSTO A LATO DEL VANO DEPOSITO
ADIACENTE ALL'ABITAZIONE COLONICA**



PROSPETTO ABITAZIONE COLONICA LATO OVEST



PROSPETTO NORD DELL'ABITAZIONE



**PROSPETTO PRINCIPALE A EST DELL'ABITAZIONE
COLONICA**



PROSPETTO SUD(a sinistra) e PROSPETTO EST (a destra)



ACCESSO ALL'EX STALLA



EX STALLA ABITAZIONE COLONICA



EX STALLA ABITAZIONE COLONICA



**TETTOIA ABUSIVA DA DEMOLIRE
INTEGRALMENTE**



**TETTOIA ABUSIVA DA DEMOLIRE
INTEGRALMENTE**



**TETTOIA ABUSIVA, VISTA DA SUD VERSO NORD,
DA DEMOLIRE INTEGRALMENTE**



**CONTAINER FRIGOR DA RIMUOVERE (forse cella
frigor dei capi morti)**



POLLAIO



POLLAIO