

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Ingresso dalla via Gaetana civico n.6

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Vista esterna locale magazzino

Sub.3

Vista esterna abitazione

Sub.4 – zona ingresso



Porticato facente parte parzialmente del locale magazzino (sub.3) e parzialmente dell'abitazione sub.4



Ingresso abitazione PT

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Cucina PT



Disimpegno piano 1



Bagno piano 1

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Camera piano 1

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Camera piano 1



Scala per accesso al solaio ricavata nel locale ripostiglio PT

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Solaio sul quale sbarca la scala ricavata nel locale ripostiglio PT

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Vista esterna cantine facenti parte del sub.3

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



Vista interna di un locale cantina facente parte del sub.3

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



**Locale magazzino facente parte del sub.3 adiacente all'ingresso
dell'abitazione sub.4**

RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025



RELAZIONE FOTOGRAFICA RGE 123/2025