



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 1 – Vista recinzione e accessi principali da strada privata -

SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 2 – Vista interna piazzale e macchine impianti -

! SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 3 – Particolare vista macchine sul piazzale -

IC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 4 – Vista interna accessi -

ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 5 – Particolare portoni di accesso –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 6 – Vista disimpegno e accesso locali spogliatoio/bagno –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 7 – Vista interna disimpegno –

SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 8 – Vista interna ufficio –

--- NIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 9 – Vista interna bagno –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 10 – Vista interna vano tecnico –

ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





ISO 9001
LL-C (Certification)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 11 – Vista interna vano tecnico e accesso parte superiore capannone –

ONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 12 – Vista parte superiore capannone –

ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





ISO 9001
LL-C (Certification)

Ing. _____

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 13 – Vista parte superiore capannone –

TRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 14 – Vista parte superiore capannone –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 15 – Vista disimpegno e ufficio (particolare griglia raccolta acque) –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 16 – Vista locale stagionatura –

VED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 17 – Vista locale asciugatura –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 18 – Vista locale laboratorio –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 19 – Vista locale laboratorio –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 20 – Vista locale asciugatura –





it

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 21 – Particolare disimpegno e griglia raccolta acque –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 22 – Vista laboratorio torcinelli –





Ing.



ISO 9001
LL-C (Certification)

...G)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 23 – Vista laboratorio torcinelli –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 24 – Vista area scongelamento –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 25 – Vista generale disimpegno –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 26 – Vista interna disimpegno –





ISO 9001
LL-C (Certification)

LA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 27 – Vista disimpegno e portone di accesso posteriore –

nesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 28 – Vista cella carni fresche –

nesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 29 – Particolare locale impianti -



LUCERA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 30 – Vista locale impianti –

esso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16





Ing

RA (FG)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 31 – Vista locale congelatore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 32 – Vista locale congelatore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 33 – Vista prospetto posteriore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 34 – Particolare macchine prospetto posteriore –



PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 35 – Particolare macchine prospetto posteriore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 36 – Vista cancello e recinzione posteriore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 37 – Vista cancello e recinzione posteriore –





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 38 – Vista interna cisterne –





j)

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023




FOTO n. 39 – Vista interna cisterne –

FID ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 303c16

UN Emessa





PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.Es. N. 249/2023



FOTO n. 40 – Vista strada privata posteriore –

