

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista prospetto



Foto n. 2 – Portone di ingresso al civico n. 70



LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 3 – Pavimento della cucina e della veranda

Foto n. 4 – Rivestimento della cucina



Foto n. 5 – Veranda chiusa con infissi



Foto n. 6 – Servizio igienico

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Rivestimento servizio igienico



Foto n. 8 – Scaldacqua elettrico




Foto n. 10 – Quadro elettrico

Tribunale di Palermo
Sezione VI Esecuzioni Immobiliari
R.G.Es. 534/2023
Esperto stimatore: ING. PIETRO BARRESI

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 9 – Balcone