

• n° 40 foto

Vista sulla via F. Crispi n. 64

FOTO n° 1





FOTO n° 2



Prospetto sulla via F. Crispi



FOTO n° 3

Particolare piano mansardato




FOTO n° 4

Vista sulla via Galliani




FOTO n° 5

Vista sulla via Galliani



FOTO n° 6

Vano scala di ingresso all'immobile




FOTO n° 7

FOTO n° 8



Ingressi agli alloggi del primo piano




FOTO n° 9




FOTO n° 10

Soggiorno

FOTO n° 11



Cucina

FOTO n° 12



Cucina



FOTO n° 13

Angolo caminetto



FOTO n° 14

Salotto




FOTO n° 15




FOTO n° 16



FOTO n° 19



FOTO n° 20

Camere da letto




FOTO n° 21



FOTO n° 22




FOTO n° 23




FOTO n° 24

FOTO n° 25



FOTO n° 26



FOTO n° 27



FOTO n° 28






FOTO n° 29



FOTO n° 30

FOTO n° 31



FOTO n° 32




FOTO n° 33




FOTO n° 34



Bagni




FOTO n° 35



FOTO n° 36



FOTO n° 37




FOTO n° 38



FOTO n° 39




FOTO n° 40