IMMAGINI IMMOBILE IN BISCEGLIE ALLA VIA CARRARA REDDITO N°26 – INT. 17

FG. 10 P.LLA 1422 SUB 25

Foto n°1: Vista dell'ingresso al complesso immobiliare da Via Carrara Reddito.

Foto n°2: Area condominiale destinato al parcheggio.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°3: Vista del complesso immobiliare da Via Dott. Sergio Cosmai.

Foto n°4: Vista del fabbricato in cui insiste l'immobile pignorato da Via Dott. Sergio Cosmai.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°5: Vista del portone di accesso al fabbricato in cui insiste l'immobile oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°6: Androne portone.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°7: Androne portone.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009



Foto n°8: Porta di accesso all'appartamento oggetto di stima.



Foto n°9: Porta di accesso all'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°10: Vista dell'ingresso dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°11: Vista della cucina dell'appartamento oggetto di stima.

Foto n°12: Vista della cucina dell'appartamento oggetto di stim

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°13: Vista della cucina dell'appartamento oggetto di stima.

Foto n°14: Vista della cucina dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°15: Vista della camera da letto matrimoniale dell'appartamento oggetto di stima.

Foto n°16: Vista della camera da letto matrimoniale dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°17: Vista della camera da letto singola dell'appartamento oggetto di stima.

Foto n°18: Vista della camera da letto singola dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°19: Vista del bagno dell’appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°20: Vista del bagno dell’appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°21: Vista del ripostiglio dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°22: Vista del balcone dell'appartamento oggetto di stima.



Foto n°23: Vista del balcone dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009

Foto n°24: Vista del balcone dell'appartamento oggetto di stima.

Foto n°25: Vista del balcone dell'appartamento oggetto di stima.

Firmato Da: FRANCESCA CALDAROLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 620d890a313b96a0b6329c45a2c5c009