


ALLEGATO


**FOTOGRAFIE ESTERNE ED INTERNE DEI BENI
rilievo del 31.07.2026**

**San Giorgio su Legnano (MI)
via Don Giacomo Gerli n. 13**



INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE SUL TERRITORIO

(immagine tratta da "Openstreetmap")



INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE SUL TERRITORIO

(immagine tratta da "Openstreetmap")



Via Gerli



Via Gerli



Prospetti dell'immobile sulla via Gerli e individuazione di massima (contorno azzurro) dell'immobile oggetto di perizia



L'interno della corte e individuazione indicativa di massima del posto auto citato in perizia (contorno azzurro)




Prospetto dell'immobile nella corte interna e individuazione di massima (contorno azzurro) dell'immobile oggetto di perizia



Prospetto dell'immobile nella corte interna



La corte interna



PIANTA APPARTAMENTO - PIANO TERRA
PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

N.B.: la planimetria di seguito riportata ha il solo scopo di individuare l'immobile fotografato e può non essere rappresentativa dello stato di fatto del bene, è ricavata dalle più recenti risultanze catastali che potrebbero non essere aggiornate



31 luglio 2026 11:09 AM

IMMAGINE 01



31 luglio 2026 11:09 AM

IMMAGINE 02



31 luglio 2026 11:09 AM

IMMAGINE 03



IMMAGINE 04



IMMAGINE 05



31 Luglio 2026 11:10 AM

IMMAGINE 06



MA 11:11 2026 11:11 AM

IMMAGINE 07



31 Luglio 2026 11:11 AM

IMMAGINE 08



IMMAGINE 09