DOCUMENTANZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. EI 129/2025 R.G.E

Via dei Lillà 26, Cervia (RA)



Vista esterna del fabbricato dal cortile sul fronte – N.B. ***portico non regolare, da demolire***



Vista dell'ingresso del fabbricato dal cortile sul fronte – N.B. ***portico non regolare, da demolire***

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista interna dell'ingresso e del soggiorno dell'abitazione



Vista del locale soggiorno

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista del locale soggiorno



Vista della scala da piano terra a piano primo

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista del bagno al piano terra



Vista della cucina dalla loggia sul retro

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista della veranda sul retro ***non regolare, da demolire***




Vista dell'accesso dal soggiorno alla veranda sul retro ***(veranda non regolare, da demolire)***

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista della veranda sul retro ***non regolare, da demolire***



Vista del disimpegno e vano scala al piano primo

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista della camera piccola al piano primo



Vista della camera grande al piano primo

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca




Viste del bagno al piano primo




Viste del terrazzo sul retro al piano primo

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca



Vista del locale grande del sottotetto



Vista del locale grande del sottotetto

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca




*Viste del locale piccolo del sottotetto, in cui è presente un **bagno non regolare***



Vista della caldaia sita nel locale piccolo del sottotetto

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca




Viste della scala a chiocciola esterna di collegamento al piano seminterrato



Vista del locale lavanderia al piano seminterrato

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca





Viste del garage al piano seminterrato

Firmato Da: MARCO CAMPOLI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 76e43f4e324904ca