ALLEGATO 1 – DOC. FOTOGRAFICA



Foto 1 – Ingresso lato est



Foto 2 – Cortile ovest



Foto 3 – Soggiorno/pranzo



Foto 4 – cucina



Foto 5 – bagno principale



Foto 6 – camera est



Foto 7 – camera sud



Foto 8 – camera ovest



Foto 9 – Umidità di risalita sulle camere



Foto 10 – Infiltrazioni sul soffitto del poggiolo piano primo (altra proprietà)



Foto 11 – Magazzino piano interrato



Foto 12 – Posto auto piano interrat