RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 8/2025

LOTTO N.8

Appartamento al piano terzo, cantina al piano terra e posto auto scoperto

via Guglielma n.7, interno 5

Foglio 48, particella 2252, sub. 57 e sub. 77





ORIENTAMENTO



PIANO TERRA



PIANO TERZO

Provinciale Selice

via Guglielma



PIANO TERZO



PIANO TERRA

H=2.45m

ORIENTAMENTO





Foto n. 1 - Ingresso civico 7 posto nella terza palazzina



Foto n. 2 – Ingresso civico 7 posto nella terza palazzina



Foto n. 3 - Ingresso civico 7 posto nella terza palazzina



Foto n. 4 - Ingresso civico 7 posto nella terza palazzina



Foto n. 5 - Vista del vano scale che conduce al piano primo



Foto n. 6 - Vista del ballatoio comune al piano primo



Foto n. 7 - Vista del ballatoio al piano primo



Foto n. 8 - Vista del ballatoio al piano primo



Foto n. 9 – Vista del ballatoio comune al piano secondo



Foto n. 10 – Vista del cancello divelto in corrispondenza dell'accesso al vano scala che porta al piano terzo



Foto n. 11 – Vista del vano scale che conduce al piano terzo



Foto n. 12 - Vista del ballatoio comune al piano terzo



Foto n. 13 – Vista del terrazzo d’ingresso



Foto n. 14 - Vista del terrazzo d’ingresso



Foto n. 15 - Vista del terrazzo d’ingresso



Foto n. 16 - Vista della porta d’ingresso



Foto n. 17 – Vista del soggiorno



Foto n. 18 – Vista del soggiorno



Foto n. 19 – Vista del soggiorno



Foto n. 20 - Vista dell’angolo cottura



Foto n. 21 - Vista dell’angolo cottura



Foto n. 22 - Vista dell’angolo cottura



Foto n. 23 - Vista del terrazzo posteriore



Foto n. 24 -Vista del terrazzo su via Selice



Foto n. 25 – Vista del disimpegno che conduce alla zona notte



Foto n. 26 - Vista del primo bagno



Foto n. 27 - Vista del secondo bagno



Foto n. 28 - Vista del secondo bagno



Foto n. 29 - Vista della prima camera da letto



Foto n. 30 – Vista della seconda camera da letto



Foto n. 31 - Vista della seconda camera da letto



Foto n. 32 - Vista della terza camera da letto



Foto n. 33 – Vista del citofono e contatore luce



Foto n. 34 – Vista del disimpegno che conduce alle cantine



Foto n. 35 – Vista della cantina



Foto n. 36 – Vista del posto auto scoperto