RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 8/2025


LOTTO N.9

Appartamento al piano secondo, cantina al piano terra e posto auto scoperto

via Guglielma n.1, interno 6


Foglio 48, particella 2252, sub. 52 e sub. 72






PIANO TERRA

ORIENTAMENTO






PIANO SECONDO


Provinciale Selice

via Guglielma



PIANO SECONDO

H=2.70m



PIANO TERRA

H=2.45m

ORIENTAMENTO






Foto n. 1 - Ingresso civico 1 posto nella seconda palazzina



Foto n. 2 – Vista del vano scala



Foto n. 3 - Vista del ballatoio comune al piano primo



Foto n. 4 - Vista del ballatoio comune al piano primo




Foto n. 5 - Vista del ballatoio comune al piano primo



Foto n. 6 - Vista del vano scale che prosegue al piano secondo



Foto n. 7 - Vista del vano scale che prosegue al piano secondo




Foto n. 8 - Vista del ballatoio al piano secondo



Foto n. 9 - Vista del ballatoio al piano secondo



Foto n. 10 - Vista del ballatoio al piano secondo



Foto n. 11 – Vista della porta d’ingresso



Foto n. 12 – Vista del soggiorno



Foto n. 13 – Vista del soggiorno con zona cottura



Foto n. 14 – Vista del soggiorno con zona cottura



Foto n. 15 – Vista del soggiorno



Foto n. 16 - Vista del soggiorno con zona angolo cottura



Foto n. 17 – Vista del disimpegno che conduce alla zona notte



Foto n. 18 – Vista del primo bagno



Foto n. 19 - Vista del primo bagno



Foto n. 20 – Vista del secondo bagno



Foto n. 21- Vista del secondo bagno



Foto n. 22 – Vista della prima camera da letto matrimoniale



Foto n. 23- Vista della prima camera da letto matrimoniale



Foto n. 24 - Vista della seconda camera da letto matrimoniale



Foto n. 25 - Vista della seconda camera da letto matrimoniale



Foto n. 26 – Vista del citofono



Foto n. 27 – Vista del contatore luce



Foto n. 28 - Infissi non montati a perfetta regola d’arte: il foro sul bancale non corrisponde con la ferramenta di chiusura



Foto n. 29 - Infissi non montati a perfetta regola d’arte: il foro sul bancale non corrisponde con la ferramenta di chiusura



Foto n. 30 - Vista del disimpegno che conduce alle cantine



Foto n. 31 - Vista della cantina



Foto n. 32 – Vista del posto auto scoperto